
Kompost
Velo
Gräberfeld
Eibe
Kiesweg
Eibe
Eibe
160
Eibe
Eibe
Eibe
Bogenpflaster
Instandsetzung entlang Gerüst
Rasen instandsetzen
1/133
1054721
515.89
Gerüstbackung neu erstellen
Kiesplatz
Eibe
Belagsniveau anpassen
NCTG549
466.58
Stolperschwelle durch Parität. KG ausgleichen
1/51
Kirche
19
1/52
Pflanzersatz durch Parität. KG
Gräberfeld
Pfarrer Grab
Belagsniveau anpassen
Wasserstelle
Belagskanten instandsetzten
Kugelahorn
Kugelahorn
Bodendecker durch Parität. KG neu angepflanzt
Pflanzersatz durch Parität. KG
Pflanzersatz durch Parität. KG
Thuja / Eibe
Bogen-pflaster
Rasen instandsetzen
18
Gräberfeld
N

Anhang 2